

Premium 410 menu « INSTALLATEUR ».

ATTENTION !!!!!

Cet appareil a été programmé et calibré en usine, **nous vous déconseillons** fortement d'entrer dans le Menu « INSTALLATEUR » par le code 3731 !!!!

Ce menu est **réservé au personnel formé à ces opérations** très spécifiques de « calibration du monnayeur », il n'y a aucune raison d'aller modifier ces paramètres !!! (qui ne sont modifiés que pour l'exportation, si on doit accepter un autre type de monnaie)

Vous risquez de modifier ou de perdre tous les paramètres, notamment de reconnaissance des pièces de monnaies ... et **votre monnayeur ne fonctionnera plus** (Affichage défaut « non calibré »).

Il sera donc nécessaire de le retourner à vos frais en Usine (26800 MONTISON) pour le réinitialiser !!!!

Cette opération ne pourra être prise en charge par la garantie fabricant !!!!

Merci d'être très attentif !!!!!